

Figure 1 : Exemples d'avaloirs sans grilles colmatés CITE BADR Mars 2018



Figure 2 : Avaloirs colmatés remplient d'eau après averse CITE BADR Avril 2018.



Figure 3 : Avaloirs ensablés, couvert par l'enrobage de la couche de roulement CITE BADR.



Figure 4 : Tunnel REGINA-Tiaret inondé après de fortes averses Avril-2018.

